

中文光纤放大器


ER2-18ZW

全中文面板显示


摆脱繁琐代码提高精度阈值

精度提升50%抗高频光

超强抗干扰更稳定更精准



操作面板说明



注：输出指示灯：有输出时，红灯亮；无输出时，绿灯亮


一键设定

只需一键设定，在无目标检测按下M键，有目标检测物时在按M键，设置完成。




反应速度

100μs高速反应，可检测高速移动的小型工件。




标准模式

标准模式显示 4095



www.boyijingke.com

APPLICATIONS 应用案例



光纤放大器应用案例




光纤放大器应用案例

PRODUCT FEATURES 产品特性


背景消除功能

背景消除功能在菜单里选定背景清除模式后，短按一次M键，可选择清除，实现背景消除功能，即使背景是一面镜子，也可消除该背景，只检测镜子前面物体(在次进入菜单里可选定关闭背景清除模式)。



区域模式

检测托盘内有无IC,放大器区域模式 显示阈值 1 和阈值 2, 可设置上, 下限的基准值, 并使该范围内的入光量 NO,OFF.



光纤放大器

经济型光纤

光纤放大器

标签传感器

压力开关传感器

条码/二维码扫码器

光电传感器

接近传感器

环形接近开关

安全光幕

磁性开关

ER2-18ZW

ER2-23H

ER2-23

ER3-H

ER3-H1

ER2-502

PRODUCT FEATURES 产品特性

PRODUCT CATEGORY 产品类别

维护功能

1.自动维护模式说明：选定自动维护模式，校准当前值为1000，设置最低维护值。数值在最低维护值内，产品会补偿维护为1000。

2.自动维护功能，当光纤受灰尘，污垢等影响感光值下降时，系统会自动恢复原始状态。



自动恢复原始状态



受灰尘、污垢等影响感光值下降



自动恢复原始状态



受灰尘、污垢等影响感光值下降



补偿模式

选定自动补偿模式，校准当前值为一个固定值，设置最低补偿值。数值在最低补偿值内，产品会自动补偿。

屏幕显示

屏幕显示可以设置为“屏幕正常”和“屏幕翻转”。



屏幕显示正常

按+键和-键
切换屏幕显示



屏幕翻转显示



| | | | |
|--------|---|---|---------------------------|
| 种类 | 出线式 | | |
| 外观 |  | | |
| 项目 | 类型 | | |
| 型号 | NPN输出 | ER2-18ZW | ER2-18ZW-V |
| | PNP输出 | ER2-18ZWP | |
| 电源电压 | 12-24VDC±10%，浮动P-P 10%以下 | | |
| 消耗电流 | 小于 30mA | | |
| 光源 | 红色，4元素发光二极管体 | | |
| 检测方式 | 漫反射，对射（由光纤类型确定） | | |
| 工作模式 | 标准：漫反射200mm,对射700mm | | |
| | 远距离：漫反射300mm,对射1200mm | | |
| 检测输出 | NPN集电极开路输出， 最大输入电流100mA， 外接最大电压30VDC， 残余电压小于1V | PNP集电极开路输出， 最大输入电流100mA， 外接最大电压30VDC， 残余电压小于2V | NPN输出和模拟电压 模拟电压输出：0-5V |
| | 输出状态 常开/常闭可切换 | | |
| | 延时功能 正常输出/输出延长/延迟输出/一次输出，四种输出方式可选。 三种延时时间可调：1ms至9999ms | | |
| 反应时间 | 高速:小于100uS 标准:小于500uS 远距离: 小于3mS | | |
| 显示器 | OLED屏幕显示 | | |
| 保护电路 | 电源极性反接保护；输出短路或过载保护 | | |
| 工作环境亮度 | 白炽灯：最大：20,000lux；日光：最大：30,000lux | | |
| 耐振动性 | 10至55Hz，双重振幅：1.5mm，X,Y,Z轴分别是2小时 | | |
| 环境温度 | -25至+55°C，无冻结 | | |

ER2-18ZW

ER2-23H

ER2-23

ER3-H

ER3-H1

ER2-502

ER2-18ZW

ER2-23H

ER2-23


ER3-H

ER3-H1

ER2-502


DIMENSION DRAWING 外形尺寸图

ER2-18ZW




PRODUCT WIRING DIAGRAM 产品接线图


NPN输出



PNP输出




ANALOG CIRCUIT DIAGRAM 模拟量电路图



INSTALLATION NOTES 安装说明

安装在 DIN 轨道上 (图-①)

- 1、将主机底部的卡槽与轨道对齐。按箭头①的方向推动主机的同时使其往箭头②的方向倾斜。
- 2、拆卸传感器的方法是，在朝箭头①的方向推动主机的同时，朝箭头③的方向提升主机。





安装到墙壁上(仅适用于主模块) (图-②)

将模块放到选配的安装架上，将其安装到一起，并使用两个M3螺钉固定住。



连接光纤模块 (图-③/④)

- 1、按箭头①所示的方向开启防尘盖。
- 2、按箭头②所示的方向往下移光纤锁杆。
- 3、将光纤模块记号上标记的长度插入光纤孔。
- 4、按箭头④所示的方向往下移光纤锁杆。
- 5、如果使用较薄的光纤模块，则需要使用随其提供的转接器。
- 6、如果没有连接正确的转接器，则薄型光纤模块将不能正确地检测目标物。(转接器随光纤模块提供。)
- 7、若将同轴反光型光纤模块连接到放大器上，应将单芯光纤连接到发射器侧,而将多芯光纤连接到接收器侧。



TEACHING EXAMPLES 教导示例

第一步：
在被测物上教导设定

第二步：
移走被测物体后在教导设定一次

